


건 축 물	건물명 : 소방서 등		위치 : 전라남도 목포시 삼향천로 110 목포소방서	
	연면적 : (㎡)		작업기간 : 2015. 06. 03~2015. 06. 30 (공사기간) 2015. 6. 10 ~ 2015. 6. 13 (석면해체기간)	
	석면건축자재[길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 면적(㎡) : 1,419㎡		(필요시 별지 첨부)	
측정기관	대표자 : 황 용 연		사업자등록번호 410-86-65320	
	주 소 : 전남 나주시 남평읍 지석로 176			
측정 일시	별 첨			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	별 첨			

측정 지점 위치(도식도)

별 첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.


현장(공사)명 : 목포소방서 석면 철거공사




Chrysotile 1.550 R.L. 100X MAG Central-stop DSO



Chrysotile 1.550 R.L. 100X MAG Crossed polare



Amosite 1.550 R.L. 100X MAG Central-stop DSO



Amosite 1.580 R.L. 100X MAG Central-stop DSO

(석면해체·제거업자)

석면해체·제거작업 신고번호 : 목 포 - 20150231

업자명(상호) : (주)창명건업

전화번호 : 062-671-0488

대표자 : 송희민

2. 측정기간 - 2015년 06월 10일~13일

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
박 철 완	대기환경기사	07201061197P	측정자
박 석 준	정도관리적합	KAP-267	분석자

4. 측정결과 : 불임 참조

5. 측정 위치도(측정 장소) : 불임 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제1항 환경부고시 제2012-79호 제4조2항 제9조1항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2015년 06월 일

1. 분석결과 / 적용분석법

분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

측정 기능(실)명		목포소방서 3층		
NO	시료번호	측정 자점	측정결과(f/cc)	검출 석면
1	0610#1	위생설비 입구	0.0000개	불 검출
2	0610#2	음압기 배출구	0.0012개	기준치 이하
3	0610#3	폐기물 반출구	0.0000개	불 검출
4	0610#4	작업장 주변	0.0000개	불 검출
5	0610#5	부지경계 1	0.0000개	불 검출
6	0610#6	부지경계 2	0.0000개	불 검출
7	0610#7	부지경계 3	0.0000개	불 검출
8	0610#8	부지경계 4	0.0000개	불 검출

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

치료번호	0610#5
위 치	부지경계




시료번호	0610#6
위 치	부지경계



시료번호	0610#1
위 치	위생설비입구

시료번호	0610#4
위 치	작업장 주변




시료번호	0610#7
위 치	부지경계



시료번호	0610#8
위 치	부지경계








공사명	목포소방서 석면철거공사
공 종	석면 텍스 해체
내 용	위생철거업무 부산속청
위 치	
일 자	2015.06.10



공사명	목포소방서 석면철거공사
공 종	석면 텍스 해체
내 용	유입가배출구 비산속청
위 치	3층
일 자	2015.06.10

시료번호	0610#3	시료번호	0610#4
시료채취위치	폐기물 반출구	시료채취위치	작업장 주변
분석결과	불 검출	분석결과	불 검출





시료번호	0610#7	시료번호	0610#8
시료채취위치	부지경계3	시료채취위치	부지경계4
분석결과	불 검출	분석결과	불 검출



1. 분석결과 / 적용분석법


분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측


측정 기능(실)명		목포소방서 2층		
NO	시료번호	측정 지정	측정결과(f/cc)	검출 석면
1	0611#1	위생설비 입구	0.0000개	불 검출
2	0611#2	음압기 배출구	0.0008개	기준치 이하
3	0611#3	폐기물 반출구	0.0004개	기준치 이하
4	0611#4	작업장 주변	0.0000개	불 검출
5	0611#5	부지경계 1	0.0000개	불 검출
6	0611#6	부지경계 2	0.0000개	불 검출
7	0611#7	부지경계 3	0.0000개	불 검출
8	0611#8	부지경계 4	0.0000개	불 검출

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : 박 석 준









공사명	목포소방서 석면철거공사
공 종	석면 텍스 해체
내 용	위생철거업구 비산속정
위 치	2층
일 자	2015.06.11





공사명	목포소방서 석면철거공사
공 종	석면 텍스 해체
내 용	돌입기배출구 비산속정
위 치	2층
일 자	2015.06.11

시료번호	0611#3	시료번호	0611#4
시료채취위치	폐기물 반출구	시료채취위치	작업장 주변
분석결과	기준치 이하	분석결과	불 검출





시료번호	0611#7	시료번호	0611#8
시료채취위치	부지경계3	시료채취위치	부지경계4
분석결과	불 검출	분석결과	불 검출



1. 분석결과 / 적용분석법


분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

측정 기능(실)명		목포소방서 2층		
NO	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출 석면
1	0612#1	위생설비 입구	0.0000개	불 검출
2	0612#2	음압기 배출구	0.0004개	기준치 이하
3	0612#3	폐기물 반출구	0.0000개	불 검출
4	0612#4	작업장 주변	0.0008개	기준치 이하
5	0612#5	부지경계 1	0.0000개	불 검출
6	0612#6	부지경계 2	0.0000개	불 검출
7	0612#7	부지경계 3	0.0000개	불 검출
8	0612#8	부지경계 4	0.0000개	불 검출

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.


분석 연구원 : 박 석 준



공사명	목포소방서 석면철거공사
공 종	석면 텍스 제거
내 용	위생실바닥구 비산확정
위 치	2층
일 자	2015.06.12



공사명	목포소방서 석면철거공사
공 종	석면 텍스 제거
내 용	중앙기재출구 비산확정
위 치	2층
일 자	2015.06.12



시료번호

0612#3

시료채취위치

폐기물 반출구

분석결과

불 검출

시료번호



0612#4

시료채취위치

작업장 주변

분석결과

기준치 이하



1. 분석결과 / 적용분석법

분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

측정 기능(실)명		목포소방서 1층, 지하		
NO	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출 석면
1	0613#1	1층 위생설비 입구	0.0000개	불 검출
2	0613#2	1층 음압기 배출구	0.0012개	기준치 이하
3	0613#3	1층 폐기물 반출구	0.0000개	불 검출
4	0613#4	1층 작업장 주변	0.0000개	불 검출
5	0613#5	지하 위생설비 입구	0.0000개	불 검출
6	0613#6	지하 음압기 배출구	0.0008개	기준치 이하
7	0613#7	지하 폐기물 반출구	0.0000개	불 검출
8	0613#8	지하 작업장 주변	0.0008개	기준치 이하
9	0613#9	부지경계 1	0.0000개	불 검출
10	0613#10	부지경계 2	0.0000개	불 검출
11	0613#11	부지경계 3	0.0000개	불 검출
12	0613#12	부지경계 4	0.0000개	불 검출

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하

시료번호	0613#9
위 치	부지경계

시료번호	0613#10
위 치	부지경계

시료번호	0613#4
위 치	작업장 주변


시료번호	0613#3
위 치	폐기물반출구



시료번호	0613#2
위 치	등압기배출구

시료번호	0613#1
위 치	위생설비입구

시료번호	0613#11
위 치	부지경계

시료번호	0613#12
위 치	부지경계





시료번호	0613#3	시료번호	0613#4
시료채취위치	1층 폐기물 반출구	시료채취위치	1층 작업장 주변
분석결과	불 검출	분석결과	불 검출

