








공사명	목포소방서 석면철거공사
공 종	석면 텍스 해체
내 용	위생철거업무 부산측정
위 치	지하
일 자	2015.06.13



공사명	목포소방서 석면철거공사
공 종	석면 텍스 해체
내 용	음압기폐출구 부산측정
위 치	지하
일 자	2015.06.13

시료번호	0613#7	시료번호	0613#8
시료채취위치	지하 폐기물 반출구	시료채취위치	지하 작업장 주변
분석결과	불 검출	분석결과	기준치 이하





시료번호	0613#11	시료번호	0613#12
시료채취위치	부지경계3	시료채취위치	부지경계4
분석결과	불 검출	분석결과	불 검출

